

Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto
Tekniikankaari 1 A
06100 Porvoo

10.6.2019, 12.00

NÄYTETIEDOT

Näyte otettu 5.6.2019 10:20 **Näyte vastaanotettu** 5.6.2019 15:00 **Tutkimus alkoi** 5.6.2019 15:00

Näytteenottaja Ari Heikkinen **Tutkimuksen syy** Suunnitelmaan perustuva

Näytteenottoaika 13940 - Joensuun Tilan uimaranta

SÄÄOLOSUHTEET / VÄDERFÖRHÅLLANDENA

Ilman lämpötila / lufttemperatur 21,0 °C

Säätyyppi / vädertyp Aurinkoinen, Tyyni /
Solig, Lugn

RANTA-ALUE / STRANDOMRÅDET

Roska-astioiden ylitäyttöä / överfyllda sopkärl Ei / Nej

**Viimeisin tutkimustulos ilmoitustaululla /
senaste analysrapporten på anslagstavlan** Kyllä /
Ja

Lintuja / fåglar Ei / Nej

Uimarannan siisteys / almäna skick Hyvä / God

UIMAVESI / BADVATTEN

Veden lämpötila / vattentemperatur 21,6 °C

Väri / färg Ei muutosta / Ingen förändring

Näkösyvyys / siktdjup Ei muutosta / Ingen förändring

Makrolevät / makroalger Ei / Nej

Sinilevä / blåalg Ei havaittu / Inte observerats

Jätteet vedessä/saastuminen Ei /

Avfall / vattenförorening Nej

TUTKIMUSTULOKSET

Analyysi	Menetelmä	Tulos	Toimenpideraja, STMa 177/2008 (EU-ranta, sisämaa)
E. coli	* ISO 9308-2:2012	740 MPN/100ml	1000
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	200 pmy/100ml	400

* = tutkittu akkreditoitulla menetelmällä

LAUSUNTO / UTLÅTANDE

Näyte täytti sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetuksen 177/2008 mukaiset uimaveden laatuvaatimukset.

Provet uppfyller de kvalitetskrav enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008.



Maiju Koukkunen, , Laborantti

Tutkimustulokset tiedoksi: ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi ; martti.virtanen@joensuuntila.fi ; terhi.kyto@sibbe.fi ; marko.ojanen@elisa.fi

Uimaveden laatuun liittyvät tiedustelut: Porvoon ympäristöterveydenhuolto puh: 040 168 8844

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Todistuksen sisältämät tulokset pätevät vain tutkitulle näytteelle. Tutkimustodistuksen osittainen kopiointi sallittu vain VITA-Terveyspalvelut Oy:n luvalla.